



Fig. 1.1. Logis et ses communs / façade sud-ouest




Fig. 1.2. Fenêtre du 1er étage



Fig. 1.3. Logis et chapelle




Fig. 1.4. Fenêtre du rez-de-chaussée



Fig. 1.5. Lucarne / façade nord-est



Fig. 1.6. Chapelle / peintures murales

ST-MARTIN-DE-BONFOSSE (Manche)	Planche n°1 - Logis nord-est		
Manoir de Bonfossé	A. TIERCELIN	2019	Etude n°50005