



Fig. 3.1. Élévation extérieure



Fig. 3.2. Volet brisé (élévation intérieure)



Fig. 3.3. Volet brisé (élévation extérieure)



Fig. 3.4. Verrou



Fig. 3.5. et 3.6. Loquet et targette



THAON (Calvados)	Planche n°3 - Croisée d'étage		
Château	A. TIERCELIN	2021	Etude n°14030