



Fig. 2.1. Targette enclouonnée



Fig. 2.2. Fiche



Fig. 2.3. Consolidation de la traverse



Fig. 2.4. Pendeloques



Fig. 2.5. Soubassement du vantaill droit



Fig. 2.6. Soubassement du vantaill gauche

Région de TINCHEBRAY (Orne)

Planche n°2 - Croisée (détails)

Manoir

A. TIERCELIN

2010

Etude n°61006