



Fig. 3.1. Fiches



Fig. 3.2. Fiche



Fig. 3.3. Targette enclouonnée (bâti dormant)



Fig. 3.4. Volet et vantail vitré



Fig. 3.5. Pendeloque (vantail vitré droit)



Fig. 3.6. Targette enclouonnée (bâti dormant)

Région de TINCHEBRAY (Orne)	Planche n°3 - Croisée (détails)		
Manoir	A. TIERCELIN	2010	Etude n°61006