



Fig. 2.1. Croisée / volets fermés



Fig. 2.2. Croisée / volets ouverts



Fig. 2.3. Vitrage (boudine à gauche)



Fig. 2.4. Volet gauche / traverse haute

TOUR-EN-BESSIN (Calvados) Château de Vaulaville	Planche n°2 - Croisée	
	A. TIERCELIN	Etude n°14032