



Fig. 3.1. Porte du petit salon



Fig. 3.2. Pièce d'appui



Fig. 3.3 Traverse d'imposte



Fig. 3.4. Volet droit



Fig. 3.5. Vantail vitré supérieur gauche



Fig. 3.6. Carreau avec une boudine



Fig. 3.7. Volet gauche / traverse intermédiaire

TOUR-EN-BESSIN (Calvados)

Château de Vaulaville

Planche n°3 - Croisée

A. TIERCELIN

2022

Etude n°14032