



Fig. 8.1. Elévation intérieure (P.2.7)



Fig. 8.3. Elévation extérieure (P.2.7)



Fig. 8.2. Poignée d'espagnolette (P.2.7)



Fig. 8.4. Contrevents brisés (avant restauration) (A.2.9)

TRACY-SUR-MER (Calvados)

Planche n°8 - Croisée type 3

Château

A. TIERCELIN

2021

Etude n°14028