



Fig. 9.1. Fiche (P.2.7)



Fig. 9.2. Battant du milieu (P.2.7)



Fig. 9.3. Battant du milieu (P.2.7)



Fig. 9.4. Battant de rive (P.2.7)



Fig. 9.5. Contrevent brisé / dormant (A.2.9)



Fig. 9.6. Contrevent brisé (A.2.9)



Fig. 9.7. Contrevent brisé / ferrure (A.2.9)

TRACY-SUR-MER (Calvados)

Château

Planche n°9 - Croisée type 3

A. TIERCELIN

2021

Etude n°14028