



Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Elévation extérieure



Fig. 1.3. Vantail vitré droit




Fig. 1.4. Fenêtre et croisée

ST-QUENTIN-LES-CHARDONNETS (Orne)	Planche n°1 - Croisée		
Vautigé	A. TIERCELIN	2010	Etude n°61009