



Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Vantail vitré et volet supérieurs



Fig. 1.3. Vantail vitré et volet supérieurs




Fig. 1.4. Fenêtre



Fig. 1.5. Volet inférieur (intérieur)



Fig. 1.6. Volet inférieur (extérieur)

VERNANTES (Maine-et-Loire)		Planche n°1 - Demi-croisée	
Logis de Fontaine-Bresson		A. TIERCELIN	2009
			Etude n°49003