



Fig. 4.1. Elévation extérieure



Fig. 4.2. Elévation intérieure




Fig. 4.3. Elévation intérieure




Fig. 4.4. Imposte en éventail




Fig. 4.5. Poignée et arrêtoir



Fig. 4.6. Battant du milieu et jet d'eau



Fig. 4.7. Pannetons

VILLONS-LES-BUISSONS (Calvados)		Planche n°4 - Croisée 2	
Château	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14009