



Fig. 1.1. Croisée (élévation extérieure)



Fig. 1.2. Porte ouest



Fig. 1.3. Croisée (élévation intérieure)



Fig. 1.4. Vantail de porte (détail)



Fig. 1.5. Façade ouest

Région de VIRE (Calvados)		
Manoir		
Planche n°1 - Edifice et croisée		
A. TIERCELIN	2011	Etude n°14012